18 SIE. 2026

STAROSTWO POWIATOWE w TUCHOLI
KANCELARIA OGÓLNA
14 SIE. 2026
Nr 16567 zał 3 szt
Podpis

Pan Starosta

Starostwo Powiatowe w Tucholi
2026-08-14
16567/2026
zał:
227294

Ilona Lesikowska
Radna Rady Powiatu Tucholskiego

Cekcyn, 14 sierpnia 2026 r.

P. W. Bokowe

Pan Andrzej Urbański
Starosta Tucholski

ZAPYTANIE
w sprawie stanu nawierzchni oraz infrastruktury towarzyszącej na ścieżce rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1026C relacji Cekcyn – Rudzki Most

Działając na podstawie art. 21 ust. 9 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1684, z 2026 r. poz. 252 i poz. 912), w związku ze zgłoszeniem, które wpłynęło do mnie od mieszkańca Sołectwa Bysław (Gmina Lubiewo) korzystającego z powiatowej sieci tras rowerowych, zwracam się z zapytaniem dotyczącym planowanych działań porządkowo-konserwacyjnych na ścieżce rowerowej biegnącej wzdłuż drogi powiatowej nr 1026C na odcinku Cekcyn – Rudzki Most.

Sprawa dotyczy leśnego odcinka trasy zlokalizowanego w rejonie punktu granicznego, w bezpośrednim sąsiedztwie witacza „Witamy w Gminie Cekcyn" oraz przydrożnych żółtych barier ochronnych (rejon znaku ograniczenia prędkości B-33 „40").

Uzasadnienie
Jako radna Rady Powiatu Tucholskiego zostałam poproszona o interwencję przez mieszkańca Sołectwa Bysław (Gmina Lubiewo), który jako regularny użytkownik przedmiotowej ścieżki rowerowej zasygnalizował występowanie istotnych utrudnień na terenie sąsiedniej Gminy Cekcyn. Z przekazanej relacji oraz załączonej dokumentacji fotograficznej wynika, że na asfaltowej nawierzchni (w obrębie łuku drogi o charakterze zjazdowym) gromadzi się gruba warstwa sypkiego piasku, co dla poruszających się tam jednośladów stwarza bezpośrednie ryzyko utraty przyczepności i poślizgu.

Wizualna ocena otoczenia wskazuje, że nanoszenie materiału na trasę jest spowodowane spływem wód opadowych z przyległej skarpy. Proces ten potęguje prawdopodobna niedrożność zlokalizowanego w tym miejscu wpustu deszczowego oraz betonowego korytka ściekowego, które uległy całkowitemu zasypaniu przez ziemię, liście oraz porastającą je roślinność.

Pragnę przekazać ten sygnał od mieszkańca naszego powiatu do właściwych służb technicznych, aby możliwe było sprawne zabezpieczenie pobocza przed dalszym rozmywaniem i zapewnienie pełnego bezpieczeństwa użytkownikom tego szlaku turystyczno-komunikacyjnego. Z uwagi na fakt, że problem występuje bezpośrednio na terenie Sołectwa Cekcyn, odpis niniejszego pisma przekazuję również do wiadomości Sołtysa.

W związku z powyższym, uprzejmie proszę o informacje:

1. Czy Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi planuje w najbliższym czasie przeprowadzenie oględzin oraz oczyszczenie nawierzchni asfaltowej ze zgromadzonego piasku we wskazanym miejscu?
2. Czy w ramach bieżących prac konserwacyjnych przewidziane jest udrożnienie i wyczyszczenie przydrożnego wpustu deszczowego oraz korytka ściekowego?

3. Czy służby techniczne ZDP przewidują potrzebę powierzchniowego zabezpieczenia skarpy, aby zapobiec powtarzaniu się tego problemu przy kolejnych opadach atmosferycznych?

Ilona Leśkowska

Do wiadomości:

1) Wójt Gminy Cekcyn
2) Sołtys Sołectwa Cekcyn

Jednocześnie oświadczam, że zobowiązuję się do przekazania odpowiedzi na ww. interpelację osobom, które otrzymały interpelację do wiadomości.

Ilona Leśkowska

Załączniki:

Dokumentacja fotograficzna (5 zdjęć ukazujących zanieczyszczenie asfaltu, lokalizację przy barierach, głęboką erozję krawędzi oraz zablokowaną studzienkę burzową).

40

WITAMY
W GMINIE
CEKCYN