

Tuchola, 23.09.2025

DR.7125.5.1.2025

Wójt Gminy Śliwice

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2024.1521) oraz §12 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. 2017.784), w dniu 27-28.05.2025 r. została przeprowadzona kontrola prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych zarządzanych przez Wójta Gminy Śliwice.

Kontrolę przeprowadził, na podstawie upoważnienia Starosty Tucholskiego z dnia 12 kwietnia 2017 roku, Leszek Ciżmowski inspektor ds. organizacji ruchu drogowego.

W wyniku przeprowadzonych czynności na ww. drogach, ustalono co następuje:

010201C Krąg - Szlachta

Zatwierdzona nowa organizacja ruchu oczekuje na wprowadzenie po przebudowie drogi.

010202C Zwierzyniec – Mosna

Brak organizacji ruchu. Bez zatwierdzenia: A-11a+T1(20m)x2, B-36x2, U-14a, D-42, D-43, B-33(30), A-18a, B-18(12 ton), A-7. Próg podrzutowy z kostki betonowej. A-7 do wymiany.

010203C Lipowa – Byłyczek

Brak organizacji ruchu. Brak oznakowania.

010204C Brzeźno - Zdrójno

Niewłaściwa kolejność mocowania na wsporniku znaków D-42 i E-17a.

010205C Łoboda – Linówek – Zdrójno

Oznakowanie zgodne.

010206C Śliwice – Łoboda

Oznakowanie zgodne.

010207C Śliwice – Śliwice wybudowanie

Oznakowanie zgodne.

010208C Rosochatka – Rzepiczna

Wskazane opracowanie organizacji ruchu uwzględniające przewidziane do zmiany oznakowanie, obejmujące również utwardzony przejazd kolejowy.

010209C Rosochatka-Okoniny Nadjeziorne

Rosochatka: Do wymiany E-9. Do wymiany i rozdzielania w przekroju drogi D-42 i D-43.

010210C Rosochatka – Lińsk

Zatwierdzona nowa organizacja ruchu oczekuje na wprowadzenie.

010211C Lińsk – Śliwiczki

Oznakowanie zgodne.

010212C Wądoły – Lisiny – Trzebciny

Oznakowanie zgodne.

010213C Biała – Kamionka – Łąski Piec

Brak organizacji ruchu. Brak oznakowania.

010214C Lisiny – Śliwiczki – stacja kolejowa

Brak organizacji ruchu. Istniejące oznakowanie pozostaje bez zatwierdzenia.

010215C Laski – Brzozowe Błota

Zazdrość: Brak B-33(30) od strony drogi powiatowej. Do wymiany: B-33(60), B-33(30), B-18, G-1a i B-20 przed przejazdem kolejowym od str. m. Zazdrość. Laski: Niewłaściwe oznakowanie od str. m. Zazdrość.

010216C Lińsk – Zarośle

Bez zatwierdzenia elementy U-12C. Znak B-20 częściowo zasłania G-3. Do odnowienia znaki poziome na przejeździe kolejowym.

010217C Lińsk – Lisiny

Brak B-33 (60) od strony Lisin.

010218C Brzozowe Błota – Zarośle DW

Bez zatwierdzenia: B-18 (8 ton). Brak: E-2a (Śliwice, Tuchola). D-42 i D-43 zarośnięte. Do wymiany A-7.

010219C Brzozowe Błota – Kamionka

Oznakowanie zgodne.

010220C Sowiniec – Wielkie Gacno

Brak organizacji ruchu. Brak oznakowania.

010221C Osiedle Młodych - Śliwice

Oznakowanie zgodne. Do podwyższenia na wspornikach znaki D-1.

010222C Okoniny Nadjeziorne – Główka

Oznakowanie zgodne.

010223C Okoniny Nadjeziorne – Zarośle

U-3a i U-3b słabo czytelne – niezbędne ich przestawienie. Przekrzywiony D-42. Wskazane obniżenie prędkości.

010224C ul. Bankowa - Śliwice

Oznakowanie zgodne.

010225C ul. Ogrodowa – Śliwice

Oznakowanie zgodne.

010226C ul. Leśna – Śliwice

Oznakowanie zgodne.

010227C ul. Pocztowa – Śliwice

Oznakowanie zgodne.

010228C ul. Gliniana – Śliwice

Oznakowanie zgodne.

010229C ul. Kościelna – Śliwice

Oznakowanie zgodne.

010230C ul. Szkolna – Śliwice

Bez zatwierdzenia P-20, T-29 (2 szt.), E-6 (apteka) 2 szt, A-7 od str Akacjowej. Inna niż w projekcie lokalizacja D-18 (2 szt.). Brak T-30b (2 szt.).

010231C Plac Staroszkolny

Oznakowanie zgodne.

010232C ul. Podgórna – Śliwice

Oznakowanie zgodne.

010233C ul. Malinowa – Śliwice

Oznakowanie zgodne

010234C ul. Żurawinowa – Śliwice

Oznakowanie zgodne, z wyjątkiem B-43 i B-44 które nie stoją w przekroju ulicy.

010235C ul. Poziomkowa – Śliwice

Oznakowanie zgodne.

010236C ul. Borówkowa – Śliwice

Oznakowanie zgodne

010237C ul. Jagodowa – Śliwice

Oznakowanie zgodne

010238C ul. Akacjowa – Śliwice

Brak P-10.

010239C ul. Kasztanowa – Śliwice

Oznakowanie zgodne.

010240C ul. Modrzewiowa Śliwice

Brak progu zwalniającego i znaków A-11a (2 szt.).

010241C ul. Brzozowa – Śliwice

D-6 na jednym wsporniku z D-40/D-41, a przewidziany w projekcie osobno.

010242C ul. Cisowa – Śliwice.

Oznakowanie zgodne.

010243C Śliwiczki – Sarnia Góra

Oznakowanie zgodne.

010244C Śliwice – ul. Dworcowa

Do odnowienia P-10.

010245C Śliwice – ul. Borowiacka

Oznakowanie zgodne.

010246C Śliwice – ul. Łowiecka

Oznakowanie zgodne.

010247C Śliwice – ul. Grzybowa

Oznakowanie zgodne.

010248C Śliwice – ul. Makowa

Zatwierdzona organizacja ruchu oczekuje na wprowadzenie.

010249C Śliwice – ul. Chabrowa

Zatwierdzona organizacja ruchu oczekuje na wprowadzenie.

010250C Śliwice – ul. Konwaliowa

Organizacja ruchu wprowadzona niezgodnie z projektem.

010251C Śliwice – ul. Rumiankowa

Zatwierdzona organizacja ruchu oczekuje na wprowadzenie.

010252C Śliwice – Lińsk

Oznakowanie zgodne.

010253C Śliwice – ul. Czerska

Organizacja ruchu w jednym projekcie z ulicą Konwaliową wprowadzona niezgodnie z projektem. Niezbędne wprowadzenie znaków A-11a. Sugerowana likwidacja przejścia dla pieszych.

010254C Brzozowe Błota – bez nazwy

Brak organizacji ruchu.

010255C Lińsk – bez nazwy

Oznakowanie zgodne na odcinku 0+655 do km 0+792.

010256C Lińsk – bez nazwy

Brak organizacji ruchu.

010257C Lipowa – bez nazwy

Brak organizacji ruchu.

010258C Łąski Piec – bez nazwy

Brak organizacji ruchu.

010259C Śliwice – bez nazwy

Organizacja ruchu oczekuje na wprowadzenie.

010260C Lipowa – bez nazwy

Brak organizacji ruchu.

010261C Lipowa – bez nazwy

Brak organizacji ruchu.

010262C Lipowa – bez nazwy

Brak organizacji ruchu.

010263C Śliwice – ul. Cicha

Brak P-12.

010264C Lińsk – Stacja PKP Rosochatka

Oznakowanie zgodne.

010265C Lińsk – Lińsk Wybudowanie

Oznakowanie zgodne.

010266C Lińsk dz. 517

Brak organizacji ruchu.

010267C Łąski Piec dz. nr 260

Organizacja ruchu oczekuje na wprowadzenie.

010268C Śliwiczki dz. nr 228

Organizacja ruchu oczekuje na wprowadzenie.

010269C Brzozowe Błota dz. nr 103/3

Brak organizacji ruchu.

010270C Brzozowe Błota dz. nr 232

Organizacja ruchu oczekuje na wprowadzenie.

010271C Łoboda do plaży.

Brak organizacji ruchu.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, zalecam przeprowadzić analizę istniejącego oznakowania oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na ww. drogach, w celu doprowadzenia do zgodności z zatwierdzoną organizacją ruchu lub opracować nowe organizacje ruchu, uwzględniające wprowadzone zmiany.

Proszę o przedstawienie informacji o sposobie i terminie usunięcia nieprawidłowości, w ciągu 30 dni od daty otrzymania niniejszego Wystąpienia.

z up. Starosty
Jerzy Kowalik
Wicestarosta Tucholski