

Tuchola, 31.12.2025 r.

DR.7125.1.2.2025

Wójt Gminy Cekcyn

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2024.1251) oraz §12 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. 2017.784), w dniach 22-23.10.2025 r. została przeprowadzona kontrola prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych zarządzanych przez Wójta Gminy Cekcyn.

Kontrolę przeprowadził, na podstawie upoważnienia Starosty Tucholskiego nr OR.077.K.2017 z dnia 12 kwietnia 2017 roku, Leszek Ciżmowski inspektor ds. ruchu drogowego w obecności przedstawiciela zarządcy dróg gminnych.

W wyniku przeprowadzonych czynności na ww. drogach, ustalono co następuje:

010301C Sowiniec – Wielkie Gacno

Oznakowanie zgodne. Na odcinku objętym organizacją ruchu zastosowano kilometraż który nie uwzględnia początku i końca drogi w całym jej przebiegu.

Do wyjaśnienia lokalizacja znaków D-52 i D-53 w zakresie przebiegu drogi.

010302C Zalesie - Stary Sumin

Do wymiany wyblakłe znaki B-33, U-3c i U-3d. Uszkodzony próg w m. Stary Sumin.

010303C Ludwichowo - Szklana Huta

Do odnowienia P-25 na progu zwalniającym.

010304C Małe Gacno – Zdroje

Na odcinku objętym organizacją ruchu w m. Zdroje zastosowano kilometraż który nie uwzględnia początku i końca drogi w całym jej przebiegu.

010305C Małe Gacno – Zielonka

Do odnowienia znaki poziome na przejeździe kolejowym.

010306C Stary Sumin – Dębowiec

Niewłaściwe rozmiary progu zwalniającego. Niezbędna aktualizacja organizacji ruchu na całej długości drogi.

010307C Krzywogoniec – Wrzosowisko

Oznakowanie zgodne.

010308C Nowy Sumin – Cekcyn

Brak organizacji ruchu. Brak oznakowania.

010309C Cekcynek – Nowy Sumin

Do wymiany i uzupełnienia znaki U-1a na przejeździe kolejowym. Brak G-1b.

010310C Zielonka - Wierzchucin

Za nisko umocowany A-10.

010311C Cekcyn – Brzozie

A-4 do wymiany.

010312C Cekcyn – Teolog

Uszkodzone słupki U-12c.

010313C Cekcyn – Huta

Na końcu odcinka funkcjonuje przystanek, którego brak w organizacji ruchu. Do rozważenia wprowadzenie zmian w zakresie ograniczeń prędkości. Wskazane przestawienie znaków D-42 i D-43 w m. Cekcyn włączenia w obszar zabudowany nowopowstałych zabudowań.

010314C Iwiec – Suchom

Oznakowanie zgodne w m. Iwiec.

Na przejeździe kolejowym istniejące oznakowanie i elementy BRD bez zatwierdzenia.

Czasowa organizacja ruchu na odcinku prowadzonej inwestycji w m. Suchom.

010315C Wysoka – Mukrz

Bez zatwierdzenia U-18b, U-12cx2. Do wymiany: B-33(30) oraz B-33(20) x3 w miejscowości Wysoka. Do rozważenia likwidacja P-10 i D-6. Do odnowienia P-12. Do wymiany A-1. Do skorygowania oznakowanie zakrętów na odcinku od posesji nr 36 do drogi powiatowej. Na odcinku od drogi powiatowej nr 1031C do m. Mukrz – oznakowanie zgodne. Wskazane określenie kilometrażu w zakresie spójności obu odcinków i faktycznej długości.

010316C Iwiec – Mukrz

Brak organizacji ruchu. Istniejące oznakowanie i elementy BRD pozostają bez zatwierdzenia.

010317C Homer – Wierzchucin

Oznakowanie zgodne na przebudowanym odcinku. Pozostałe oznakowanie i elementy BRD pozostają bez zatwierdzenia, w tym znaki na przejeździe kolejowym.

010318C Iwiec – Karpaty

Do odnowienia P-12.

010319C Iwiec – Kochelno

Oznakowanie zgodne

010320C Zielonka – Jelenia Góra

Nowa organizacja ruchu oczekuje na wprowadzenie.

010321C Wielkie Budziska – Małe Budziska

Oznakowanie zgodne.

010322C Rudzki Młyn – Skrajna

Brak organizacji ruchu.

010323C Cekcyn – Lubińsk – Iwiec

Oznakowanie zgodne.

010324C Stary Sumin – Zalesie

Oznakowanie zgodne.

010325C Dziuki – Huta

Brak organizacji ruchu.

010326C Kamionka – Trzebciny

Brak organizacji ruchu. Brak oznakowania.

010327C Łosiny – Kowalskie Błota

Progi zwalniające umożliwiają przejazd z prędkością 20 km/h, podczas gdy znaki B-33 wskazują na prędkość 30 km/h. Do rozważenia usunięcie B-31 i D-5 oraz przesunięcie znaków D-42, D-43, E-17a i E-18a. Do wymiany U-3c, B-33(30), A-11a, A-12a.

010328C ul. Szeroka - Cekcyn

Oznakowanie zgodne.

010329C ul. Graniczna – Cekcyn

Oznakowanie zgodne.

010330C ul. Słoneczna - Cekcyn

Oznakowanie zgodne.

010331C ul. Kwiatowa – Cekcyn

Oznakowanie zgodne.

010332C ul. Łąkowa – Cekcyn

Oznakowanie zgodne.

010333C ul. Przytorze – Cekcyn

Oznakowanie zgodne.

010334C ul. Sportowa – Cekcyn

Oznakowanie zgodne.

010335C ul. Spokojna – Cekcyn

Oznakowanie zgodne.

010336C ul. Młyńska – Cekcyn

Nowa organizacja ruchu oczekuje na wprowadzenie.

010337C ul. Cmentarna – Cekcyn

Do wymiany dwa B-36.

010338C ul. Okrężna – Cekcyn

Oznakowanie zgodne na odcinku od ul. Cisowej do Wczasowej. Na odcinku od ul. Głównej do Cisowej brak organizacji ruchu. Stoją znaki B-20 i A-7.

010339C ul. Polna – Cekcyn

Do usunięcia A-7 od strony ul. Leśnej.

010340C ul. Kolejowa – Cekcyn

Oznakowanie zgodne.

010341C ul. Mokra – Cekcyn

Oznakowanie zgodne.

010342C ul. Ogrodowa – Cekcyn

Oznakowanie zgodne.

010343C ul. Parkowa – Cekcyn

Oznakowanie zgodne.

010344C ul. Tartaczna – Cekcyn

Oznakowanie zgodne. Do odnowienia znaki poziome.

010345C droga do miejscowości Bieszewo

Nowa organizacja ruchu oczekuje na wprowadzenie.

010346C droga w miejscowości Małe Gacno

Do wymiany lub usunięcia U-12C x2. D-40 zasłonięty przez drzewo.

010347C droga między jeziorami Wielkie i Małe Skąpe

Oznakowanie zgodne. Do rozważenia zmiana organizacji ruchu w postaci rezygnacji ze strefy zamieszkania.

010348C ul. Dębowa – Cekcyn

Oznakowanie zgodne.

010349C ul. Wodna – Cekcyn

Oznakowanie zgodne.

010350C Cekcyn – Dębowiec

Brak organizacji ruchu. Stoją znaki na przejeździe kolejowym. B-20 do wymiany. A-10+G-1c do podwyższenia.

010351C ul. Hebanowa – Cekcyn

Oznakowanie zgodne.

010352C Cekcynek – tory

Brak organizacji ruchu.

010353C Brzozie – Suchom

Brak organizacji ruchu.

010354C Karpaty – Mukrz

Brak organizacji ruchu.

010355C Wierzchlas – Bładzim

Brak organizacji ruchu.

010356C Wierzchlas – rezerwat cisów

Brak organizacji ruchu.

010357C Ostrowo – świetlica wiejska

Oznakowanie zgodne.

010358C ul. Zbożowa – Cekcyn

Brak organizacji ruchu.

010359C ul. Borowiacka – Cekcyn

Brak organizacji ruchu.

010360C ul. Madera – Cekcyn

Oznakowanie zgodne.

010361C Ostrowo – Skrajna

Oznakowanie zgodne.

010362C Wysoka - Wierzchucin

Oznakowanie zgodne.

010363C Mikołajskie – Małe Gacno

Brak organizacji ruchu.

010364C Ostrowo

Oznakowanie zgodne.

010365C Ludwichowo Wybudowanie

Brak organizacji ruchu.

010366C Krzywogoniec – Szczuczaniek

Oznakowanie zgodne.

010367C Brzozie Wybudowanie

Oznakowanie zgodne.

Proszę o udzielenie informacji o sposobie i terminie usunięcia wykazanych uchybień i nieprawidłowości w ciągu 30 dni od daty otrzymania niniejszego Wystąpienia.

z up. Starosty
Jerzy Kowalik
Wicestarosta Tucholski