

Tuchola, 31.12.2025

DR.7125.3.2.2025

Wójt Gminy Kęsowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2024.1251) oraz §12 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U.2017.784), w dniu 13.10.2025 r. została przeprowadzona kontrola prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych zarządzanych przez Wójta Gminy Kęsowo.

Kontrolę przeprowadził, na podstawie upoważnienia Starosty Tucholskiego z dnia 12 kwietnia 2017 roku, Leszek Ciżmowski inspektor ds. organizacji ruchu drogowego z udziałem przedstawiciela zarządcy dróg gminnych.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych na ww. drogach, ustalono co następuje:

010401C Grochowo - Piastoszyn

B-33(30)+A-11a przy przystanku znajdują się poza pasem drogi. Wskazana zmiana lokalizacji znaków. Część D-6 aktywnych niesprawna. Do wymiany B-33 i U-12c x2. Do rozważenia przesunięcie zasięgu obszaru zabudowanego i funkcjonowanie progu zwalniającego. Do wymiany D-43.

010402C Grochowo – Raciąż

Brak D-42 i E-17a. Do wymiany A-7 i D-43.

010403C Silno – Piastoszyn

Oznakowanie niezgodne. Zmiana lokalizacji znaku A-30 nastąpiła na podstawie zatwierdzonej organizacji ruchu która utraciła ważność.

010404C Żalno – Piastoszyn

Na odcinku od m. Piastoszyn do skrzyżowania z DW 240 do wymiany D-43, D-6, B-9, B-33 i A7. Do odnowienia P-10. Niesprawne aktywne D-6. Przesunięty znak D-43. A-7 w niewłaściwym rozmiarze zastąpiony przystankiem. Na odcinku od drogi DW 240 w kierunku jej końca funkcjonuje oznakowanie, którego formalnie nie wprowadzono w terminie ustalonym w zatwierdzeniu. Wskazane opracowanie nowej organizacji ruchu.

010405C Piastoszyn - Ciechocin

Oznakowanie zgodne.

010406C Żalno – Słupy

Oznakowanie zgodne.

010407C Raciąż – Żalno

Brak B-33(40).

010408C Ciechocin – Siciny

Organizacja ruchu wprowadzona nieprawidłowo. Ustalone poprawki nie zostały wykonane w terminie.

010409C Tuchółka – Jeleń

Znaki D-42 i D-43 w m. Tuchółka powinny stać w przekroju drogi. Niesprawny aktywny D-6. Wskazane oznakowanie wyniesionego przejścia dla pieszych z zastosowaniem znaków B-33 i A-11a i P-25. Do wymiany B-36, D-43 i A-7. Brak tabliczki T-1 przy A-30. Do rozważenia likwidacja znaków aktywnych.

010410C Siciny – Jeleń

Oznakowanie zgodne.

010411C Jeleń – wybudowanie Jeleń

Oznakowanie zgodne

010412C Jeleń – Brzuchowo

Brak organizacji ruchu. Brak znaku A-7.

010413 Jeleńcz – Wieszczyce

Oznakowanie zgodne.

010414C Ostrowite – Obrowo

Do wymiany A-7 i B-33. Brak B-33(40). Wskazane wprowadzenie znaków ostrzegawczych o zakrętach.

010415C Obrowo – Przymuszewo

Oznakowanie zgodne. Droga trudno przejezdna.

010416C Kęsowo – Kęsowo wybudowanie (ul. Łąkowa)

Oznakowanie niezgodne. Próg zwalniający zalany nawierzchnią bitumiczną.

010417C Pipów – Przymuszewo

Oznakowanie zgodne.

010418C Obkas – Drożdżenica

Oznakowanie zgodne.

010419C Kęsowo – Jeleńcz (ul. Polna)

Do wymiany A-7.

010420C Drożdżenica – Dąbrówka

Oznakowanie zgodne.

010421C Krajenki – Krajenki wybudowanie w górach

Do wymiany B-33(40). Do poprawienia ustawienie znaków U-3a i U-3b. Wskazane zastąpienie ich znakami U-3c i U-3d oraz ustawienie znaków D-42 i D-43.

010422C Duża Cerkwica – Drożdżenica

Oznakowanie zgodne. Niezbędne wprowadzenie zmian w oznakowaniu drogi poprzez ustawienie znaków D-42 i D-43.

010423C Kęsowo – Adamkowo

Na dwóch odcinkach drogi wprowadzone nowe oznakowanie po upływie terminu ważności zatwierdzenia. Do usunięcia D-1 x 2.

010424C Kęsowo-Kęsowo wybudowanie w górach (ul. Karpacka)

Oznakowanie zgodne. Wskazane ustawienie znaków A-30 z tabliczką o treści ostrzegającej o ruchu pojazdów ciężarowych.

010425C Ludwichowo - Pamiętowo

Znaki D-42 i D-43 do rozdzielania w przekroju drogi.

010426C Brzechowo – Pamiętowo

Niezbędne ustawienie znaków D-42 i D-43 oraz E-17a i E-18a „Pamiętowo”.

010427C Wieszczyce – Bralewnica

Oznakowanie zgodne.

010428C Bralewnica – Wielki Mędromierz

Planowana do wprowadzenia nowa organizacja ruchu utraciła ważność.

010429C Żalno-Białowieża

Oznakowanie zgodne.

010430C ul. Kościelna – Żalno

Oznakowanie zgodne. Do wymiany A-7 przy wyjeździe na DW 240. Wskazane umieszczenie na progach znaków P-25.

010431C ul. Szkolna – Żalno

Oznakowanie zgodne. Niezbędne uzupełnienie wyniesionego przejścia o znaki poziome P-10 i P-25. Nowa organizacja ruchu na odcinku drogi oczekuje na wprowadzenie.

010432C ul. Wiatrakowa – Żalno

Oznakowanie zgodne. Do odnowienia P-10. Nowa organizacja ruchu na odcinku drogi oczekuje na wprowadzenie.

Proszę o udzielenie informacji o planowanym sposobie i terminie usunięcia wykazanych nieprawidłowości w ciągu 30 dni od daty otrzymania niniejszego Wystąpienia.

z up. Starosty

Jerzy Kowalik
Wicestarosta Tucholski