

Tuchola, 31.12.2025

DR.7125.4.2.2025

Wójt Gminy Lubiewo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2024.1521) oraz §12 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. 2017.784), w dniu 20.10.2025 r. została przeprowadzona kontrola prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych zarządzanych przez Wójta Gminy Lubiewo.

Kontrolę przeprowadził, na podstawie upoważnienia Starosty Tucholskiego z dnia 12 kwietnia 2017 roku, Leszek Ciżmowski inspektor ds. organizacji ruchu drogowego.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych na ww. drogach, ustalono co następuje:

010601C Nowe Dziuki – Szumiąca

Brak organizacji ruchu. Brak oznakowania.

010602C Mała Huta – Szumiąca

Brak organizacji ruchu. Brak oznakowania.

010603C Piła – Szumiąca

Oznakowanie zgodne.

010604C Iwiec – Bysław

Oznakowanie zgodne.

010605C Bysław – Trutnowo

Brak A-1. Wskazane ustawienie znaków ograniczających prędkość.

010606C Bysław – Lubiewo

Oznakowanie zgodne.

010607C Lubiewice – Błędzim

Oznakowanie zgodne. Wskazane ustawienie znaków D-42 i D-43 od strony Błędzimia.

010608C Bysławek – Lubiewo

Oznakowanie zgodne.

010609C Bysławek – Bociany

Brak organizacji ruchu. Brak oznakowania.

010610C Zamrzenica - Klonowo

Brak jednego wspornika z podwójnym zestawem znaków D-6 w pobliżu ścieżki dydaktycznej.
Do rozważenia rezygnacja z przejścia w tym miejscu.

010611C Klonowo - Bruchniewo

Brak organizacji ruchu. Brak oznakowania.

010612C Lubiewo – Jania Góra (w części ul. Wodna)

Oznakowanie zgodne.

010613C Bruchniewo-Brukńewo

Brak organizacji ruchu. Brak oznakowania.

010614C Klonowo-Sucha

Dwa znaki D-15 bez zatwierdzenia.

010615C Byki - Sucha

Brak organizacji ruchu. Brak oznakowania.

010616C Sucha – Jania Góra

Brak organizacji ruchu. Stoi A-7.

010618C Koźliny - Sucha

Brak organizacji ruchu.

010619C Sucha Dubielno – Jania Góra

Brak organizacji ruchu. Brak oznakowania.

010620C Sucha Młyn - Cierplewo

Oznakowanie zgodne. Brak A-11a+B-33(30) przy posesji nr 8.

010621C ul. Wiatrakowa – Bysław

Uszkodzone U-2. Do wymiany B-44x2Do wymiany 2xB-36 na 2xB-35

010622C ul Spokojna – Bysław

Oznakowanie zgodne. Do wymiany B-22.

010623C ul. Szkolna – Bysław

Oznakowanie zgodne.

010624C ul. Krótka – Bysław

Oznakowanie zgodne.

010625C ul. Wodna – Bysław

Oznakowanie zgodne.

010626C ul. Polna – Bysław

Oznakowanie zgodne. Do odnowienia P-10.

010627C ul. Okrężna – Bysław

Oznakowanie zgodne.

010628C ul. Kwiatowa – Bysław

Oznakowanie zgodne. Do usunięcia B-43. Koło posesji nr 27.

010629C ul. Pejasa – Bysław

Oznakowanie zgodne. A-11a do wymiany.

010630C ul. Nowowiejska – Bysław

Oznakowanie zgodne.

010631C ul. Zbysława – Bysław

Oznakowanie zgodne.

010632C ul. Ogrodowa - Bysław

Oznakowanie zgodne.

010633C ul. Hallera – Lubiewo

Oznakowanie zgodne. Wskazane połączenie znaków A-7 i D-6 na łącznikach z drogą powiatową.

010634C ul. Sportowa – Lubiewo

Zarośnięty znak B-44. Do rozważenia połączenie znaków D-40 i D-41 ze znakami B-43 i B-44.

010635C ul. Lipowa – Lubiewo

Oznakowanie zgodne. Do rozważenia likwidacja przejścia dla pieszych.

010636C ul. Czarnowskiego – Lubiewo

Znak B-44 do przeniesienia na wspornik na drugą stronę ulicy.

010637C ul. Polna – Lubiewo

Oznakowanie zgodne. A-30 i A-11a do wymiany. B-44 zarośnięty.

010638C ul. Kościuszki - Lubiewo

Do wymiany B-35.

010639C ul. Witosa – Lubiewo

Oznakowanie zgodne

010640C ul. Leśna – Sucha

Oznakowanie zgodne. Wskazane ustawienie znaków D-42 i D-43 od strony drogi gruntowej.

Konstrukcja progu zwalniającego wymaga korekty w zakresie złagodzenia najazdów.

010641C ul. Słoneczna -Sucha

Oznakowanie zgodne.

010642C Osiedle Szyszkówko – Klonowo

Oznakowanie zgodne.

010643C Sucha-Cierplewo

Oznakowanie zgodne. Nowa organizacja ruchu oczekuje na wprowadzenie.

010644C Bysław - Teolog

Brak A-4 i 4xU-3b, 2xB-33(30). Do wymiany A-30. Wskazane ustalenie ograniczenia prędkości w obszarze zabudowanym Teologa do 40 km/h.

010645C – ul. Modrakowa – Bysław

Brak organizacji ruchu. Brak oznakowania.

010646C Minikowo – Rabuńskowo

Zatwierdzona organizacja ruchu oczekuje na wprowadzenie.

010647C Klonowo – Osady

Oznakowanie zgodne. Do rozważenia obniżenie prędkości od strony drogi powiatowej.

010648C Klonowo – Wypychowo

Brak organizacji ruchu. Brak oznakowania.

Proszę o udzielenie informacji o sposobie i terminie usunięcia wykazanych nieprawidłowości w ciągu 30 dni od daty otrzymania niniejszego Wystąpienia.

z up. Starosty

Jerzy Kowalik
Wicestarosta Tucholski